

Valokuvia kohteesta Keskuskoulu, Jämijärvi. Kuvattu 22 - 24.5.2017



Kuva 1. Ikkunoiden liittymät seinärakenteeseen ovat avonaisia.



Kuva 2. Ikkunoiden uretaanieristys on avoin seinän eristetilaan.



Kuva 3. Alakäytävän ikkunoiden tilkevälistä on suora ilmayhteys seinän eristetilaan ja eristeet pölyävät voimakkaasti.



Kuva 4. Ikkunoiden tilkevälin pöly osoittaa, että ilmavirtaus rakenteesta on sisätiloihin.



Kuva 5. Lattioiden ja seinien liittymät ovat avoimia.





Kuva 6. Ulkoseinän liikuntasauma on avoin lämmöneristeisiin.



Kuva 7. Alakäytävällä epätiivis kanaalin huoltoluukku.