

Lisäksi vielä 2017–2018 aikana on tehty Keskuskoulun kirkonkylän toimipisteessä:

- luokat ja käytävät pohjakerroksessa sekä tekninen tila tiivistetty massalla Taloterveys Lajunen Oy:n ohjeen mukaisesti
- ruokalan tuloilmasäleiköt uusittu Lajusen ohjeen mukaisesti
- putkikanaali käytävillä on alipaineistettu (A-Insinöörit)
- 5 lk:n koroke poistettu sekä alkuperäiset maalatut sahapintaiset alakattolaudat poistettu (luokka on pohjakerroksessa)
- ilmanvaihdon säädöt tarkistetaan vielä kuluvana keväänä 2018
- pohjakerroksen luokkien ikkunat uusittu
- pohjakerroksen ulkoseinien ja ympäröivien rakennusosien sekä ikkunakarmin ja ulkoseinän väliset hiushalkeamat tiivistetty pohjakerroksessa kaikissa oppilastiloissa ja käytävällä. Sama operaatio jatkuu 1. krs:n tiloihin.
- liikuntasalin alapuolinen ontelorakenne on korjattu (vanha, maatunut aines poistettu, tila puhdistettu kaikesta irtotavarasta, täyttö tehty kosteuden nousua estävällä materiaalilla). Joiltain osin myös valettu uusi betonilattia.
- em. alapohjaontelo on alipaineistettu
- putkikanaalien tarkastusluukut uusittu ilmatiiveiksi
- viemärit sukitettu 2016
- tuloilmaventtiilit avattu ja ilmanvaihto säädetty helmikuussa 2017, ilmastointi puhdistettu 2014

16.3.2018

Kirsi Virtanen, kj